



INDUSTRIA ARGENTINA

G7 ARPS Moteado 1 Cara



Cumple Resol. N° 896/99 y Resol. N° 299/11

NORMA IRAM 3607
RIESGOS MECÁNICOS



1 1 4 0

Resistencia a la perforación
Resistencia al rasgado
Resistencia al corte por cuchilla
Resistencia a la abrasión

NORMA IRAM 3608

>DESTERIDAD:

(Destreza) nivel 5

>Cumple Inocuidad PH

>Cumple Ausencia de cromato soluble

Guante tejido con hilado de algodón de primera calidad, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad, de mayor resistencia mecánica para usos en tareas industriales, con palma moteada en PVC. La palma revestida con motas de PVC, le otorga un mejor grip, convirtiéndolo en el guante antideslizante* por excelencia brindando mayor adherencia, flexibilidad, tacto y seguridad. El diagrama de las motas de P.V.C, esta diseñado en diagonales cruzadas para disminuir el contacto del riesgo con la base. En trabajos donde existe vibraciones amortigua la llegada de éstas al cuerpo. Prentex línea Cobra. Largo standard 24 cm. 35 y 40 cm.

Enterizo de una pieza. Sin Costura. Ambidiestros. Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran adaptabilidad a la mano conservando el tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en el uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas a realizar.

CÓDIGOS ASOCIADOS

CÓDIGO	TALLE
10300A51	09
10335A51	09
10300A51	08
10300A51	07

*La característica técnica mencionada es conferida por el uso controlado de los hilados previamente ensayados. Las especificaciones técnicas de insumos y productos son controlados en nuestro laboratorio interno gestionado en el marco de nuestro sistema de calidad certificado ISO 9001:2000. La homologación a las normas IRAM se encuentra supeditada a la entrada en vigencia de laboratorios acreditados a nivel nacional.

****Ninguno de los componentes de este guante pueden causar alergias al usuario por su utilización****

INSTRUCCIONES DE USO

- Consultar con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
- Asegúrese de utilizar el tamaño adecuado de guante para su mano. No se garantizan las propiedades de seguridad del mismo si el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Tenga en cuenta que una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos puede alterar los niveles de resistencia. Razón por la cual no se puede garantizar el mantenimiento de los niveles de desempeño.
- Descarte los guantes cuando éstos se deterioren, ya que podrían afectarse sus características de protección.
- El ciclo de vida del producto varía según el uso del mismo, por lo que sólo pueden garantizarse sus propiedades de protección si se mantienen sus características originales.
- Idealmente, almacenar en un ambiente seco, en el embalaje original. Si los guantes se almacenan correctamente, las propiedades físicas de los mismos no cambiarán por un plazo de hasta cinco años.
- Ningún producto se encuentra clasificado como residuo especial/peligroso. Deben ser dispuestos como residuos industriales estándar. Sin embargo, debe analizarse, el impacto ambiental de cada producto cuando haya sido utilizado o haya estado en contacto con productos tóxicos y especiales, recomendándose dar intervención a su Responsable de Seguridad y Medio Ambiente para la determinación de la correcta disposición como residuo.

Para más información sobre las prestaciones y el uso de los guantes comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.